

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和 7 年度

施設名	根室北部衛生組合 一般廃棄物最終処分場			施設住所	北海道目梨郡羅臼町峯浜町746番地		
埋立対象物	破碎残渣・焼却残渣			全体容量	5,545m ³	埋立地面積	1,791m ²
埋立期間	令和5年8月～令和20年7月			残余埋立容量(令和6年12月末現在)			4,383.4m ³

1 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
処理残渣	t	0.00	15.91	0.00	0.00	38.76	32.16	0.00						86.83
直接埋立物	t	7.11	8.28	12.16	1.19	6.85	6.02	4.48						46.09
埋立量 合計	t	7.11	24.19	12.16	1.19	45.61	38.18	4.48						132.92

2 埋立地、浸出水処理整備の点検の状況

点検項目 擁壁等の状況・遮水工状況・調整池状況・浸出水処理施設の点検・導水管の点検
点検は1ヶ月／1回実施 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4日	1日	2日	4日	4日	1日	3日					
点検結果	○	○	○	○	○	○	○					

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

3 水質検査結果

1)地下水
①上流側

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査日	4日	1日	2日	4日	4日	1日	3日					
電気伝導率(mS/m)	12.5	7.5	7.4	6.5	9.0	8.1	7.5					
塩化物イオン(mg/L)	7.0	5.5	5.5	5.0	5.7	4.9	4.8					
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上					
水温(℃)	5.7	3.7	10.3	10.6	10.1	11.1	11.6					
気温(℃)	-0.9	4.6	12.1	24.1	25.7	20.0	21.4					

②下流側

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査日	4日	1日	2日	4日	4日	1日	3日					
電気伝導率(mS/m)	7.9	8.1	8.2	7.0	7.6	7.4	7.1					
塩化物イオン(mg/L)	6.6	6.7	6.3	5.7	6.0	5.7	5.6					
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上					
水温(℃)	7.3	6.3	9.5	11.5	10.8	11.2	12.1					
気温(℃)	-0.9	5.2	13.8	24.0	24.5	20.0	24.1					

2)放流水

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許可容量
検査日	4日	1日	2日	4日	4日	1日	3日						
ph(mg/L)	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.0	6.9						6.0～8.0
BOD(mg/L)	0.6	0.6	0.2未満	0.3	1.1	1.0	0.2未満						10
CODMn(mg/L)	0.5	0.7	1.6	8.9	1.1	1.0	0.6						20
SS(mg/L)	1未満	1未満	1未満	19.0	1未満	1未満	1未満						10
全窒素(mg/L)	1.3	2.3	2.5	10.0	0.6	0.5	0.5						30
全りん(mg/L)	0.018	0.031	0.011	0.040	0.015	0.023	0.019						4
大腸菌数(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0						800
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上						30以上
水温(℃)	11.9	13.6	12.2	20.8	14.5	11.1	13.8						—